



Überwachungsbericht gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen

Gemäß § 9 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers:	Hi-Bis GmbH
Adresse:	OT Greppin; Salegaster Chaussee 1 06803 Bitterfeld-Wolfen

Daten der Betriebsstätte /Anlage

Adresse:	OT Greppin; Salegatser Chaussee 1; 06803 Bitterfeld-Wolfen
PRTR-Kennziffer	13621
PRTR-Kennziffer indirekt einleitende Dritter	trifft nicht zu
Nr. Anh. I der IE-Richtlinie:	4.1 b)

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum:	24.06.2026
Grund:	☒ Regelkontrolle ☐ Anlasskontrolle
	☐ Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen
	☒ Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG
	☐ Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nr. 2 u. 3 WHG
Beteiligte Behörden	untere Wasserbehörde - Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	☒ keine Mängel
	☐ Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	☒ keine Maßnahmen erforderlich
	☐ erforderliche Maßnahmen wurden ☐ umgesetzt
	☐ nicht umgesetzt