

Umweltinformationen

Kontrolle von Deponien, die sich in der Betriebsphase befinden in Zuständigkeit des Landkreises ABI

bei den gelisteten Deponien handelt es sich um Deponien in der Stilllegungsphase (Sanierungs-/Rekultivierungsmaßnahmen)

Kontrollumfang:	Vorortkontrolle	VK	Begehung der Deponie im Rahmen der behördlichen Überwachung, auch anlassbezogene Überwachungen
	Prüfung der vorliegenden Nachweise zur Abfallverbringung	PN	Prüfung der Nachweise der zur Verfüllung angenommenen Abfälle, nach Menge und Abfalleinstufung - [Stoffstromüberwachung]
	Prüfung Analytik	PA	Prüfung der durch den Anlagenbetreiber vorzuhaltenden Analysen zu den abgelagerten Abfällen

Kontrollergebnis:	keine Abweichungen vom genehmigten Betrieb	KA	Im Rahmen der Kontrolle der Anlage wurde keine Abweichung vom genehmigten Betrieb festgestellt
	festgestellte Abweichungen vom genehmigten Betrieb	A 1 -A x	Im Rahmen der Kontrolle der Anlage wurde Abweichungen vom genehmigten Betrieb festgestellt

Festlegungen/Maßnahmen: **F 1 - F x** Festlegungen und Maßnahmen, die zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes erforderlich sind (Kurzbeschreibung)

lfd. Nr.	Deponie	Gemarkung	letzte Kontrolle am	Kontrollumfang	Kontrollergebnis	Festlegungen/Maßnahmen
1	Deponie Edderitz	Edderitz	26.05.2016	VK	KA	
2	Cosa	Cosa	02.08.2015	VK	KA	
3	Deponie Galgenberg	Zörbig	12.04.2016	VK	KA	