



Überwachungsbericht gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen

Gemäß § 9 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers:	KSR GmbH;
Adresse:	Zörbiger Straße 22; 06749 Bitterfeld-Wolfen

Daten der Betriebsstätte /Anlage

Adresse:	OT Bitterfeld; Oststraße 1; 06749 Bitterfeld-Wolfen
PRTR-Kennziffer	20288
PRTR-Kennziffer indirekt einleitende Dritter	trifft nicht zu
Nr. Anh. I der IE-Richtline:	5.2.a)

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum:	21.02.2025
Grund:	<input checked="" type="checkbox"/> Regelkontrolle <input type="checkbox"/> Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nr. 2 u. 3 WHG
Beteiligte Behörden	untere Wasser- und Abfallbehörde - Landkreis Anhalt-Bitterfeld obere Immissionsschutzbehörde – Landesverwaltungsamt LSA obere Abfallbehörde – Landesverwaltungsamt LSA

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel <input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich <input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden <input type="checkbox"/> umgesetzt <input type="checkbox"/> nicht umgesetzt