



Überwachungsbericht gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

## Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen

Gemäß § 9 IZÜV

### Daten des Betreibers

Name des Betreibers:	<b>ICL-IP Bitterfeld GmbH;</b>
Adresse:	<b>OT Bitterfeld Rudolph-Glauber-Straße 7 06749 Bitterfeld-Wolfen</b>

### Daten der Betriebsstätte /Anlage

Adresse:	<b>OT Bitterfeld; Rudolph-Glauber-Str. 7, 06749 Bitterfeld-Wolfen</b>
PRTR-Kennziffer	<b>16877</b>
PRTR-Kennziffer indirekt einleitende Dritter	trifft nicht zu
Nr. Anh. I der IE-Richtlinie:	<b>4.1 b), 4.2 b), 42 d)</b>

### Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum:	<b>23.10.2025</b>
Grund:	<input checked="" type="checkbox"/> Regelkontrolle <input type="checkbox"/> Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nr. 2 u. 3 WHG
Beteiligte Behörden	untere Wasser- / Abfallbehörde - Landkreis Anhalt-Bitterfeld Landesverwaltungsamt (Referat 402)

### Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> <b>keine Mängel</b> <input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> <b>keine Maßnahmen erforderlich</b> <input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden <input type="checkbox"/> umgesetzt <input type="checkbox"/> nicht umgesetzt